

DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- Residenziale
- Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E.1 (1)

Oggetto dell'attestato

- Intero edificio
- Unità immobiliare
- Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 1

- Nuova costruzione
- Passaggio di proprietà
- Locazione
- Ristrutturazione importante
- Riqualificazione energetica
- Altro: _____

Dati identificativi



Regione : Lombardia
Comune : CANZO
Indirizzo : Via Francesco Tosì 13/A
Piano : 1
Interno :
Coordinate GIS : 45,8500 9,2667

Zona climatica : E
Anno di costruzione : 1930
Superficie utile riscaldata (m²) : 106,67
Superficie utile raffrescata (m²) : 0,00
Volume lordo riscaldato (m³) : 422,67
Volume lordo raffrescato (m³) : 0,00



Comune catastale	CANZO				Sezione					Foglio	9	Particella	2384
Subalterni	da	10	a	10	da	a	da	a	da	a	da	a	
Altri subalterni													


Servizi energetici presenti

- Climatizzazione invernale
- Ventilazione meccanica
- Illuminazione
- Climatizzazione estiva
- Prod. acqua calda sanitaria
- Trasporto di persone o cose


PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato



Prestazione energetica globale



EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO

CLASSE ENERGETICA

G

EP_{gl, nren}
258,03
kWh/m²anno

Riferimenti

Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

